

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
1	201742038	10540900036	市購檢驗不合格	新竹分局	1051107	兒童用床邊護欄	【市購檢驗】床邊護欄安全性，床墊與床邊護欄之縫隙超過40mm(不符合CNS 15911第5.1.7節)，未標示下列事項(不符合CNS 15911第7節)：1.”警告：本產品不適合未滿18個月嬰幼兒使用”。2.兒童用床邊護欄適用的床墊之最小與最大長度。3.兒童用床邊護欄適用的床墊厚度。4.若兒童用床邊護欄之設計使用固定器連接至床及/或床墊，在顯著位置標示注意事項，”警告：固定裝置未牢固連接至床及/或床墊，不得使用”。5.注意事項說明兒童用床邊護欄是否有不適合使用之任何形式床底板，例：裝配板條。對於1.與4.中規定之警語，”警告”字體高度至少5mm，其餘說明文字之字體高度至少為3mm。	東莞富國日用製品有限公司		化工	940320
2	201751039	205T6203001008	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1060216	兒童電動車	【進口檢驗】“兒童電動車1628(項次7)”依據CNS 15138-1鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試，其中黑色軟塑把手塑化劑含量為2.83%(DEHP=2.83%)，超過CNS 4797塑化劑含量0.1%限量值要求，故判定不合格。	平湖市雙喜童車製造有限公司	NINGBO BOTHWINS IMP.AND EXP. CO., LTD	化工	950300
3	201721035	20206155104011	進口檢驗不合格	基隆分局	1060224	輪胎	[進口檢驗] 輪胎未依CNS 1431 第7.1節規定，於輪胎兩側胎肩部設置其指示之記號（只有單側有指示之記號）。	貴州輪胎進出口有限公司	好運企業社	化工	401120
4	201741034	204C5009419003	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1051122	產業用防護頭盔	[進口檢驗] 衝擊吸收性試驗：傳至頭型之力超過5kN，不符合CNS1336第5.1.1節規定。穿透性試驗：鋼錐尖端接觸頭型表面，不符合CNS1336第5.1.2節規定。評定不合格。	江陽市宏安塑料製品有限公司	欣豪工程有限公司	化工	650610
5	201721033	20205300637001	進口檢驗不合格	基隆分局	1051221	玩具車	【進口檢驗】玩具車，其黑色軟塑膠材質輪胎，經CNS15138-1(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-第一部:氣相層析質譜法)測試，其中材質軟塑膠(輪胎)，顏色:黑色，塑化劑含量為7.39%(DBP=1.86%、DEHP=3.35%、DINP=1.85%、DIDP=0.33%)，超過CNS 4797規定之0.1 %限量值要求，故判定不合格。	YI FA TOYS	一發洋行有限公司	化工	950300
6	201721032	20205281807001	進口檢驗不合格	基隆分局	1051202	娃娃	【進口檢驗】娃娃，其膚色及透膚色軟塑膠材質臉部及鞋子，經CNS 15138-1(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-第1部：氣相層析質譜法)測試，塑化劑含量分別為22.25%及8.36%，超過CNS 4797規定之0.1 %限量值要求，故判定不合格。	LEADER TOYS COMPANY LTD	權鑫貿易企業有限公司	化工	950300
7	201721030	20205012108001	進口檢驗不合格	基隆分局	1051114	吉的堡CHEVADY磁性繪圖本	【進口檢驗】吉的堡 CHEVADY 磁性繪本奇瓦迪磁繪本，依據CNS 4797-3第4.24.6節測試後，書本鐵圈遭拉開，該鐵圈再經第4.9節測試後判定為危害尖端，不符合第3.7節供96個月以下兒童使用玩具不得有危害尖端之規定，故判定不合格。	蘇州信孝文化用品有限公司	信懇企業有限公司	化工	950300
8	201721029	20205157609001	進口檢驗不合格	基隆分局	1051012	直立籃球	【進口檢驗】直立籃球，紅色軟塑膠材質籃球，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為0.23%，，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	KAIWO TOYS TRADING CO.,LTD	鼎美股份有限公司	化工	950699
9	201721028	20205047732008	進口檢驗不合格	基隆分局	10510011	兒童平衡車	【進口檢驗】兒童平衡車：1.其依據CNS 4797-3第4.24.6節測試後，車鈴遭拉開，其車鈴再經4.2節測試後完全沒入小物件筒，不符合第3.4節供36個月以下兒童使用之玩具不得完全置入小物件測試筒之規定。2.其黑色軟塑膠及塑膠皮把手及座墊，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量分別為7.11%(DBP=2.01%、DEHP=3.48%、DINP=0.86%及DIDP=0.68%)及16.09%(DEHP=16.09%)，，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	LIAN YIPLASTICS MOLD MANUFACTORY	奕橙國際有限公司	化工	950300
10	201721027	20205046403004	進口檢驗不合格	基隆分局	1050906	英勇警察服(藍色)	【進口檢驗】英勇警察服(藍色)，其黑色塑膠皮材質皮帶，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為2.64%(DEHP=2.64%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	Y.W. HUANYOU FACTORY	煥佑企業有限公司	化工	611430
11	201732026	10550300069	市購檢驗不合格	第六組	1050504	Airport 26吋可折疊2輪拉桿箱	【市購檢驗】 Airport 26吋可折疊2輪拉桿箱，依據CNS 15331「袋、包及箱產品評估準則」之「行走試驗」，連續行走26.3公里(km)後發現腳輪過度磨損，不符合國家標準CNS 15331 連續行走32公里(km)之規定	浙江匯信進出口股份有限公司	大潤發流通事業股份有限公司	化工	420211

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
12	201741025	204C5007554000	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1050831	絨毛玩偶	【進口檢驗】絨毛玩偶，其透明軟塑膠材質吸盤，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為24.93%(DEHP=24.93%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	Guang Zhou Yue zhi Hua Toys	翌揚國際有限公司	化工	950300
13	201741024	204C5008792000	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1050729	塘膠動物玩具	【進口檢驗】塘膠玩具，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中本體材質軟塑膠/顏色：混色(INK)，塑化劑含量為24.68%(DEHP=23.60%、DINP=1.08%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	廣益哈比比	奇翔坊	化工	950300
14	201721023	20205300360011	進口檢驗不合格	基隆分局	1050725	塑膠玩具	【進口檢驗】塑膠玩具，透藍色軟塑膠材質本體，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為12.88%(DBP=12.88%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	YI FA TOYS	一發洋行有限公司	化工	950300
15	201721022	20205315814002	進口檢驗不合格	基隆分局	1050711	貼紙	【進口檢驗】貼紙，其本體材質塑膠(含泡棉)，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為2.73%(DEHP=1.67%、DINP=1.06%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	運達公益玩具有限公司	桔英有限公司	化工	391990
16	201762021	10560300020	市購檢驗不合格	台南分局	1050819	泡泡水玩具	【市場購樣】泡泡水玩具，經CNS 10890(食品微生物檢測法-生菌數之檢驗)規定測試，生菌數為480,000CFU/ML，不符合CNS 4797規定之3,000 CFU/ML以下之限量值要求，故判定不合格。	SHEN ZHEN RU HONG TOY CO., LTD	如虹興貿易有限公司	化工	950300
17	201771020	20705809998007	進口檢驗不合格	高雄分局	1050705	硬尾款式 黃 SIZE:12	【進口檢驗】兒童助步車(硬尾款式 黃)，其黑色塑膠皮材質座墊，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，塑化劑含量為20.58%(DEHP=20.58%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	大晴天商貿有限公司	鈺展實業有限公司	化工	950300
18	201771019	20705809998007	進口檢驗不合格	高雄分局	1050705	硬尾款式 白 SIZE:12	【進口檢驗】兒童助步車(硬尾款式 白)，其黑色塑膠皮材質座墊，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，塑化劑含量為23.41%(DEHP=23.41%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	大晴天商貿有限公司	鈺展實業有限公司	化工	950300
19	201771018	20705809998007	進口檢驗不合格	高雄分局	1050705	硬尾款式 天藍 SIZE:12	【進口檢驗】兒童助步車(硬尾款式 天藍)，其黑色塑膠皮材質座墊，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，塑化劑含量為22.56%(DEHP=22.56%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	大晴天商貿有限公司	鈺展實業有限公司	化工	950300
20	201771017	20705810370002	進口檢驗不合格	高雄分局	1050624	塑膠玩具-豬存錢罐	【進口檢驗】塑膠玩具，黑色軟塑膠材質底蓋，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為3.46%(DBP=0.34%、DEHP=1.32%、DINP=1.80%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	YI FA TOYS	佳發洋行	化工	950300
21	201771016	20705810370002	進口檢驗不合格	高雄分局	1050624	塑膠玩具-招財貓存錢罐	【進口檢驗】塑膠玩具，其黑色軟塑膠材質底蓋，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為6.13%(DBP=1.19%、DEHP=1.47%、DINP=3.47%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，判定不合格。	YI FA TOYS	佳發洋行	化工	950300
22	201721015	20205040576000	進口檢驗不合格	基隆分局	1050217	迷你籃球玩具組	【進口檢驗】迷你籃球玩具組，透橘色軟塑膠材質吸盤，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為16.52%(DBP=10.36%、DEHP=4.25%、DINP=1.91%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	株式會社 山洋	彬松科技股份有限公司	化工	950300
23	201721014	20205315228001	進口檢驗不合格	基隆分局	1050318	雞毛毬子	【進口檢驗】雞毛毬子，其紅色及黑色塑膠皮底部，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為7.62%(DBP=0.33%、DEHP=6.83%、DINP=0.46%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	武義冠迪休閒用品有限公司	啟豐企業社	化工	950300

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
24	201721013	20204137280002	進口檢驗不合格	基隆分局	1050107	塑膠拼裝玩具	【進口檢驗】塑膠拼裝玩具，黑色軟塑膠材質輪胎，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為11.54%(DEHP=10.61%、DINP=0.67%、DIDP=0.26%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	石家莊彩典文化有限公司	特安捷國際貿易有限公司	化工	950300
25	201721012	20204157459002	進口檢驗不合格	基隆分局	1041008	直立籃球	【進口檢驗】直立籃球，其暗紅色軟塑膠材質籃球，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為15.34%(DBP=14.83%、DEHP=0.51%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	KAIWO TOYS TRADING CO., LTD	鼎美股份有限公司	化工	950699
26	201741011	204C5007138007	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1050406	貼紙	【進口檢驗】貼紙，其泡棉材質本體，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為26.94%(DEHP=26.94%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	Nine Hong Trading CO., LTD	翌揚國際有限公司	化工	950300
27	210751010	205T5223004009	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050706	二用平衡滑步車	【進口檢驗】二用平衡滑步車，其紅色泡棉材質握把，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，甲醯胺之殘留量為632.37 ppm，超過CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200 ppm之限量值要求，故判定不合格。	河北天順兒童玩具有限公司	弘益國際企業有限公司	化工	950300
28	201751009	205T5223003006	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050706	二用平衡滑步車	【進口檢驗】二用平衡滑步車，其紅色泡棉材質握把，經依CNS 15493(拼接塑膠地墊之安全要求)規定測試，甲醯胺之殘留量為571.06 ppm，超過CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200 ppm之限量值要求，故判定不合格。	河北天順兒童玩具有限公司	弘益國際企業有限公司	化工	950300
29	201751008	205T5192045001	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050705	塑膠跳繩	【進口檢驗】塑膠跳繩，其藍色軟塑膠材質跳繩，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為8.26%(DEHP=8.26%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	SHENZHEN IDEAL FRIENDSHIP IMPORT & EXPORT CO., LTD	合奏實業有限公司	化工	950691
30	201751007	205T5037038009	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050701	小小廚師切切樂	【進口檢驗】小小廚師切切樂，其依據CNS 4797-3第4.2節測試後，玩具茄子、玉米及小黃瓜完全沒入小物件筒，不符合第3.4節不得完全置入小物件測試筒之規定，故判定不合格。	WENZHOU TIMES CO., LTD	舞奕有限公司	化工	950300
31	201751006	205T5037037006	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050701	小鹿打鼓車	【進口檢驗】小鹿打鼓車，其依據CNS 4797-3第4.24.6節測試後，小鹿手臂遭拉下，其手臂再經4.2節測試後完全沒入小物件筒，不符合第3.4節不得完全置入小物件測試筒之規定；另玩具體繩索長度超過220 mm(量測值：665 mm)，且具有固定環珠，不符合第3.11.3節供36個月以下兒童使用之拖拉玩具用繩索或鬆緊帶之規定，故判定不合格。	WENZHOU TIMES CO., LTD	舞奕有限公司	化工	950300
32	201741005	204C5009352006	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1050620	絨毛玩具、毛絨公仔吊飾	【進口檢驗】絨毛玩具，其透明軟塑膠材質吸盤，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為34.05%(DEHP=34.05%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	永駿玩具廠	富程開發企業有限公司	化工	950300
33	201721004	20205300296002	進口檢驗不合格	基隆分局	1050608	遙控車	【進口檢驗】遙控車66-FF，其黑色軟塑膠材質輪胎，經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，塑化劑含量為9.20%(DBP=1.21%、DEHP=1.51%、DINP=4.43%、DIDP=2.05%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	XY TOYS	一發洋行有限公司	化工	950300
34	201771003	20705801950000	進口檢驗不合格	高雄分局	1050523	泡泡水、PLASTIC TOYS	【進口檢驗】泡泡水，依食品微生物之檢驗法檢驗生菌數，檢驗結果為10,000,000 CFU/mL，不符合CNS 4797生菌數須在3,000 CFU/mL以下之生物性安全要求，故判定不合格。	Y.K TOYS	錡異國際有限公司	化工	950300
35	201741002	204C5006523002	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1050620	小海豚玩偶	【進口檢驗】小海豚玩偶，其透明軟塑膠材質吸盤，經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，塑化劑含量為18.27%(DEHP=18.27%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	深圳億彩展覽展示器材有限公司	泓凱光電股份有限公司	化工	950300
36	201741001	204C5006318003	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1050309	PEPPA PIG 佩佩豬音樂麥克風玩具	【進口檢驗】玩具，黃色軟塑膠材質電線，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為32.13%(DEHP=32.13%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	汕頭市創景玩具有限公司	林詩嘉	化工	950300

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
37	201641087	204C5006943004	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1050122	玩具小汽車	【進口檢驗】玩具小汽車，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中黑色軟塑膠材質本體，塑化劑含量為1.59% (DEHP=1.51%、DINP=0.08%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	HAN LI TOY BUSINESS	翌揚國際有限公司	化工	950300
38	201641086	204C5010014002	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1050125	充氣玩具、塑膠充氣魚棒	【進口檢驗】充氣玩具，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中粉紅色塑膠片(含軟塑膠吹口)，塑化劑含量為22.66% (DEHP=22.66%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	昕鑫玩具	江海國際企業行	化工	950300
39	201641085	204C4900162009	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1041230	塑膠玩具、芭比娃娃	【進口檢驗】塑膠玩具，膚色軟塑膠材質臉、手腳，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)測試，塑化劑含量為4.81% (DBP=1.35%、DEHP=3.01%、DINP=0.45%)，不符合CNS 4797規定之0.1%以下限量值要求，故判定不合格。	澄海市瑞信工貿有限公司	茂良股份有限公司	化工	950300
40	201641084	204C4010292000	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1041210	塑膠玩具、積木玩具	【進口檢驗】塑膠玩具，膚色軟塑膠材質公仔本體，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)測試，塑化劑含量為2.64% (DEHP=0.01%、DINP=1.92%、DIDP=0.71%)，不符合CNS 4797規定之0.1%以下限量值要求，故判定不合格。	輕鬆元氣館	林文健	化工	950300
41	201651081	205T5116080006	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050818	兒童玩具-童車	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中黑色軟塑膠材質履帶的塑化劑含量為4.52%(DBP=0.06%、DEHP=2.45%、DINP=1.65%、DIDP=0.36%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	再來貿易有限公司	冠麟國際開發有限公司	化工	950300
42	201651080	205T5135460000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050811	吹泡玩具	【進口檢驗】經依CNS 4797規範之食品微生物檢驗方法檢驗生菌數，檢驗結果為47,000 CFU/mL，不符合CNS 4797之生物性安全要求(生菌數須在3,000 CFU/mL以下)，故判定不合格。	柏樂榮玩具	大創實業有限公司	化工	950300
43	201651079	205T5141045009	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050721	塑膠玩具	【進口檢驗】經依CNS 4797規範之食品微生物檢驗方法檢驗生菌數，塑膠造型相機玩具所附之泡泡水檢驗結果為15,000 CFU/mL，不符合CNS 4797之生物性安全要求(生菌數須在3,000 CFU/mL以下)，故判定不合格。	SHENZHEN XINYAONGYONGHONG TRADE LIMITED COMPANY	冠綸商行	化工	950300
44	201651078	205T5208003009	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050713	炫字小風扇	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其透明塑膠風扇扇片的塑化劑(DEHP)含量為7.97%，不符合CNS 4797規定之0.1%以下限量值要求，故判定不合格。	深圳市閃光光電有限公司	龍昇國際禮品有限公司	化工	841459
45	201621077	20205310741009	進口檢驗不合格	基隆分局	1050908	塑膠玩具	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中:1.橘色軟塑膠材質聽診器軟管的塑化劑含量為6.91%(DBP=0.57%、DEHP=5.55%、DINP=0.79%)2.黑色軟塑膠材質聽診器耳塞的塑化劑含量為5.86%(DBP=1.01%、DEHP=3.63%、DINP=1.22%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	奧興塑膠玩具廠	正易商行	化工	950300
46	201621076	20205240154005	進口檢驗不合格	基隆分局	1050825	動力沙組	【進口檢驗】經依CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中黃色、粉紅色及藍色塑膠材質充氣玩具本體(含軟塑膠吹口)的塑化劑(DEHP)含量為2.85%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	YIWU CITY CHAN DUO TOYS CO., LTD	合力線行銷股份有限公司	化工	950300
47	201621075	20205180372001	進口檢驗不合格	基隆分局	1050728	三輪踏板車	【進口檢驗】經依CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中材質軟塑膠(黑色握把)的塑化劑含量為9.97%(DEHP=6.35%、DINP=0.51%、DINP=3.11%)，超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	永嘉縣貝嘉樂遊樂設備有限公司	台灣傳承育樂用品有限公司	化工	950300
48	201621074	20205300312002	進口檢驗不合格	基隆分局	1050630	玩偶	【進口檢驗】經依CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中玩偶白色塑膠皮衣服的塑化劑含量為19.34%(DBP=0.31%、DEHP=19.03%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	YI FA TOYS	一發洋行有限公司	化工	950300

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
49	201662073	10560300106	市購檢驗不合格	台南分局	1050922	自行車用安全帽	【市場購樣】經測試：(1)保持性試驗時頭盔自頭型脫落；(2)中文標籤未標示使用年齡範圍。不符合CNS13371規定，故判定不合格。	東莞市豪勝運動器材有限公司	商楊實業有限公司	化工	650610
50	201641071	204C5007021003	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1050304	騎乘機車用防護頭盔	【進口檢驗】頭盔之衝擊吸收性、耐穿透性、材料、第2層遮陽鏡片之光學性質及鏡片定位不符合CNS 13370之規定。	樂清市鑫眾摩配有限公司	簡佳慧	化工	650610
51	201641070	204C4010296002	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1041217	熔接用防護皮手套	【進口檢驗】經測試撕裂強度為3.9 kgf/mm，不符合CNS 7178之規定值(5.0kgf/mm以上)。	高州李陽皮革製品有限公司	張錫煌	化工	420329
52	201621069	20205156424004	進口檢驗不合格	基隆分局	1050630	造型泡泡棒	【進口檢驗】經依CNS 4797所規範之食品微生物檢驗方法檢驗生菌數，檢驗結果為51,000 CFU/ml，不符合CNS 4797之生物性安全要求(生菌數須在3,000 CFU/mL以下)，故判定不合格。	金剛有限公司	聯昇興業有限公司	化工	950300
53	201621068	20205315677002	進口檢驗不合格	基隆分局	1050614	充氣浴凳	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中粉紅色塑膠材質本體(含軟塑膠吹口)的塑化劑(DINP)含量為7.71%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	武義冠迪休閒用品有限公司	峻鈺企業社	化工	392690
54	201621067	20205315418007	進口檢驗不合格	基隆分局	1050426	泳圈	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中藍色塑膠本體的塑化劑(DEHP)含量為0.70%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	上海盈泰塑膠有限公司	承耀實業有限公司	化工	392690
55	201662066	10560900004	市購檢驗不合格	台南分局	1050604	360度旋轉DC球型扇	【市場購樣】經依CNS 3765及IEC 60335-2-80測試，以0.5焦耳衝擊能量對電風扇護網施加3次衝擊，再用模擬手指之試驗指，施加不超過5牛頓力量於護網上，試驗指會接觸到扇葉，扇葉屬危險運動部件，故判定不合格。	承錡有限公司	獅子心股份有限公司	化工	841451
56	201621065	20205041687002	進口檢驗不合格	基隆分局	1050323	小歐世界盃公仔套裝B OPPO 手機	【進口檢驗】經依CNS 4797-3第4.24.6節測試，公仔頭上之足球遭拉下，其足球再經4.2節測試後，完全沒入小物件筒，不符合第3.4節不得完全置入小物件測試筒之規定，故判定不合格。	東莞市天馳禮品有限公司	薩摩亞商新茂環球有限公司台灣分公司	化工	950300
57	201621064	20205305001007	進口檢驗不合格	基隆分局	1050121	兒童益智玩具	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中白色(含塑膠貼紙)軟塑膠材質本體的塑化劑(DEHP)含量為0.47%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	再來貿易有限公司	藝順有限公司	化工	950300
58	201651062	205T5192032001	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050505	塑膠玩具	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中黃色軟塑膠本體的塑化劑(DEHP)含量為13.50%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	SHENZHEN IDEAL FRIENDSHIP IMPORT AND EXPORT CO., LTD	合奏實業有限公司	化工	950662
59	201671061	20705805122001	進口檢驗不合格	高雄分局	1050414	海綿柄跳繩	【進口檢驗】經依CNS 15493(拼接塑膠地墊之安全要求)規定測試，綠色泡棉材質握把的甲醯胺之殘留量為241.01 ppm，不符合CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200 ppm之限量值要求，故判定不合格。	SHARPLINE INTERNATIONAL LTD	奈德林企業有限公司	化工	950300
60	201621060	20205315356002	進口檢驗不合格	基隆分局	1050411	海綿貼紙	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中塑膠材質貼紙的塑化劑含量為2.32%(DEHP=1.81%、DINP=0.51%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	溫州隆港紙品商行	合鑫有限公司	化工	391990
61	201651059	205T5019002003	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050304	艾倫高餐椅	【進口檢驗】CNS 15017第5.2節「孔洞、縫隙及開口」規定，在高於座位表面以上不可有使小軀幹探測器通過的孔洞，故判定不合格。	東莞華榮傢俱工藝有限公司	童心有限公司	化工	940161
62	201651058	205T5139020001	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050421	兒童電動車	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中米白色塑膠皮座墊的塑化劑含量為12.97%(DEHP=12.97%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	平湖瀧森童車有限公司	好兒喜有限公司	化工	950300
63	201651057	205T4116162000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050108	兒童玩具-搖搖車	【進口檢驗】經依CNS 15493(拼接塑膠地墊之安全要求)規定測試，其中黑色泡綿方向盤立管保護套的甲醯胺殘留量為309.57 ppm，超過CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200 ppm之限量值要求，故判定不合格。	再來貿易有限公司	冠麟國際開發有限公司	化工	950300

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
64	201651056	205T4152073006	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1041231	充氣砂盤	【進口檢驗】經依CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中粉紅色含軟塑膠吹口之塑膠片塑化劑含量為22.58%(DEHP=22.0%、DINP=0.58%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	蘭谿市明亮玩具有限公司	羅誼安	化工	392690
65	201651055	205T4152075002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1041231	超級砂(動力砂)組	【進口檢驗】經依CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中黃色透明含軟塑膠之塑膠片，塑化劑含量為11.83%(DEHP=10.78%、DINP=1.05%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	蘭谿市明亮玩具有限公司	羅誼安	化工	340700
66	201651054	20504000018002	進口檢驗不合格	台中分局	1041019	益智積木-消防車	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中黑色軟塑膠材質輪胎，塑化劑含量為10.72%(DBP=1.01、DEHP=2.63、DINP=6.26、DIDP=0.82)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	柏嘉樂玩具公司	簡韻琴	化工	950300
67	201671053	20705806297003	進口檢驗不合格	高雄分局	1050225	合板	【進口檢驗】經試驗合板甲醛釋出量最大值为2.68 mg/L、平均值為2.43 mg/L，與CNS 1349 第5.3節規定(F3:甲醛釋出量最大值为2.1mg/L 以下、平均值為 1.5mg/L 以下) 不符，判定不合格。	岑溪市輝林木業有限公司	高鈺興業有限公司	化工	441231
68	201671052	20705806298006	進口檢驗不合格	高雄分局	1050225	合板	【進口檢驗】經試驗合板之甲醛釋出量最大值为2.86 mg/L、平均值為2.48 mg/L，與CNS 1349第5.3節之甲醛釋出量規定(F3:最大值为2.1mg/L 以下、平均值為 1.5mg/L 以下) 不符，判定不合格。	岑溪市輝林木業有限公司	高鈺興業有限公司	化工	441231
69	201651051	205T5152009005	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050226	氧化鎂板(威司特板,玻鎂平板)	【進口檢驗】經試驗樣品氣乾狀態抗彎曲破壞載重為12.35kgf、13.5kgf、12.75kgf，不符合CNS 14164(2008年9月11日版)規定氣乾狀態抗彎曲破壞載重需達15kgf以上。		大威興業股份有限公司	化工	681182
70	201621047	20204158404002	進口檢驗不合格	基隆分局	1050104	娃娃套組	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中軟塑膠材質臉部，顏色：膚(INK)，塑化劑(DEHP)含量為10.42%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	金剛有限公司	聯昇興業有限公司	化工	950300
71	201621046	20204315942004	進口檢驗不合格	基隆分局	1041221	怪叫雞	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中軟塑膠材質本體，顏色：黃色(INK)，塑化劑(DEHP)含量為3.68%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	小九寵物用品	巖展企業有限公司	化工	950300
72	201621045	20204315831005	進口檢驗不合格	基隆分局	1041118	神奇魔力沙	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中塑膠片(含軟塑膠吹口)，顏色：黃、綠、粉紅色，塑化劑(DEHP)含量為14.09%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	義烏麥宏工藝品有限公司	台旺開發有限公司	化工	950300
73	201621044	20204157662008	進口檢驗不合格	基隆分局	1041111	合金車	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中軟塑膠材質輪胎的塑化劑(DBP)含量為0.11%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	金剛有限公司	聯昇興業有限公司	化工	950300
74	201671043	20704804015002	進口檢驗不合格	高雄分局	1041110	自行車活動用頭盔	【進口檢驗】執行保持性試驗時，頭盔自人頭模型脫落，不符合CNS 13371第4.3節規定。	豪勝運動器材公司	商楊實業有限公司	化工	650610
75	201671042	20704800672007	進口檢驗不合格	高雄分局	1041014	致遠風車	【進口檢驗】經依CNS 4797-3玩具安全(物理性)第3.7節的規定，商品經第4.24.6節測試後，葉片脫落、鐵絲突出，再經4.9節測試確認為危害尖端，故判定不合格。	致遠風車公司	芊寶有限公司	化工	950300
76	201671041	20704804748003	進口檢驗不合格	高雄分局	1040907	兒童電動車	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中塑膠貼紙車牌的塑化劑(DEHP)含量為0.49%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	浙江佳佳童車有限公司	寶貝車玩具有限公司	化工	950300
77	201671040	20704804748003	進口檢驗不合格	高雄分局	1040907	兒童電動車	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中塑膠皮座墊，顏色：黑色，塑化劑含量為10.27%(DBP=0.36%、DEHP=9.91%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	浙江佳佳童車有限公司	寶貝車玩具有限公司	化工	950300

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
78	201671039	20705803511002	進口檢驗不合格	高雄分局	1050222	奶奶的熊絨毛側背包	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中塑膠片(顏色透明)塑化劑含量為9.86%(DEHP=0.18%，DINP=9.68%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	東莞市琪康玩具有限公司	森鳴實業有限公司	化工	420222
79	201671038	20705811804004	進口檢驗不合格	高雄分局	1050125	兔兔樂園撲滿-中	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中軟塑膠材質本體，顏色白(INK)、粉紅(INK)，塑化劑(DEHP)含量為6.88%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	寧波大鯨國際物流有限公司	花季紙品有限公司	化工	392640
80	201671037	20704819464008	進口檢驗不合格	高雄分局	20151120	兒童電動車	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中軟塑膠材質履帶(顏色黑色)塑化劑(DEHP)含量為4.65%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	浙江佳佳童車有限公司	寶貝車玩具有限公司	化工	950300
81	201671036	20704808890002	進口檢驗不合格	高雄分局	1041111	熔接用防護皮手套	【進口檢驗】經測試熔接用防護皮手套之中指背側尖端至袖部下端長度為345mm；袖部長度為140mm，不符合CNS 7178(熔接用防護皮手套)之中指背側尖端至袖部下端長度須在350mm以上，及袖部長度須在150mm以上的規定，故判定不合格。	南昌綠蒙泰貿易有限公司	張錫煌	化工	420329
82	201671035	20704808888009	進口檢驗不合格	高雄分局	1041113	熔接用防護皮手套	【進口檢驗】經測試熔接用防護皮手套之撕裂強度為2.8 kgf/mm，不符合CNS 7178(熔接用防護皮手套)之撕裂強度須在5.0kgf/mm以上的規定，故判定不合格。	南昌綠蒙泰貿易有限公司	張錫煌	化工	420329
83	201671034	20704808887006	進口檢驗不合格	高雄分局	1041113	熔接用防護皮手套	【進口檢驗】經測試熔接用防護皮手套之撕裂強度為4.0 kgf/mm，不符合CNS 7178(熔接用防護皮手套)之撕裂強度須在5.0kgf/mm以上之規定，故判定不合格。	南昌綠蒙泰貿易有限公司	張錫煌	化工	420329
84	201671033	20704808878005	進口檢驗不合格	高雄分局	1040911	熔接用防護面具濾光板	【進口檢驗】經測試熔接用防護面具濾光板(NO.8)之遮光能力(可見光透過率)為0.05393%，不符合CNS 7174(遮光防護具)之遮光能力(可見光透過率)須在0.061%~0.16%間的規定，故判定不合格。	SHANGHAI WELDONE INTERNATIONAL TRADING CO., LTD	惇大企業有限公司	化工	700600
85	201651032	205T4164246006	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1041203	特殊合板	【進口檢驗】甲醛釋出量測試平均值為3.2 mg/L，最大值為3.6 mg/L，不符合CNS 8058表5 F3級甲醛釋出量平均值1.5mg/L以下；甲醛釋出量最大值2.1mg/L以下之規定。	杭州禮遙竹製品有限公司	大禾竹工廠	化工	441210
86	201651031	205T4505474005	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1041113	充氣墊	【進口檢驗】經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中綠色、粉紅、黃色之軟塑膠吹口塑化劑(DEHP)含量為15.21%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	浙江金華林和塑料製品廠	奕鈦精密科技有限公司	化工	950300
87	201621029	20204136891007	進口檢驗不合格	基隆分局	1041111	塑膠玩具車	【進口檢驗】經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中軟塑膠材質輪胎(顏色：黑色)塑化劑含量為3.20%(DBP=0.93%、DEHP=0.63%、DINP=1.64%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	東杰玩具有限公司	特安捷國際貿易有限公司	化工	950300
88	201651028	205T4503010002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1041012	兒童學步車	【進口檢驗】經依CNS 15493(拼接塑膠地墊之安全要求)規定測試，其中黑色泡棉輪胎的甲醯胺殘留量為234.57 ppm，超過CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200 ppm之要求，故判定不合格。	DECATHLON (KUNSHAN) WAREHOUSING CO., LTD	台灣迪卡儂有限公司	化工	950300
89	201651027	205T4208003000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040914	PVC滴塑(刑警)	【進口檢驗】經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中混色軟塑膠材質本體塑化劑(DEHP)含量為9.14%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值，故判定不合格。	誼興公司	龍昇國際禮品有限公司	化工	392640
90	201651026	205T4232036006	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040911	兒童電動車	【進口檢驗】經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中黑色軟塑膠履帶，塑化劑(DEHP)含量為9.82%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值，故判定不合格。	安徽省舒城三樂童車有限責任公司	親親貿易有限公司	化工	950300
91	201651025	205T4501940008	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1041007	兒童學步車	【進口檢驗】經依CNS 15493(拼接塑膠地墊之安全要求)規定測試，其中黑色泡棉輪胎甲醯胺之殘留量為307.41 ppm，超過CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200 ppm之限量值要求，故判定不合格。	天津榮知園自行車有限公司	台灣迪卡儂有限公司	化工	950300

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
92	201651024	205T4108361002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1041001	兒童學步車	【進口檢驗】經依CNS 15493（拼接塑膠地墊之安全要求）規定測試，其中黑色泡棉輪胎甲醯胺之殘留量為413.12ppm，超過CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200 ppm之限量值要求，故判定不合格。	天津榮知園自行車有限公司	台灣迪卡儂有限公司	化工	950300
93	201651023	205T4501828006	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040918	兒童學步車	【進口檢驗】經依CNS 15493（拼接塑膠地墊之安全要求）規定測試，其中黑色泡棉輪胎甲醯胺之殘留量為514.02ppm，超過CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200 ppm之限量值要求，故判定不合格。	天津榮知園自行車有限公司	台灣迪卡儂有限公司	化工	950300
94	201651021	205T4139099008	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1041012	兒童電動車	【進口檢驗】經依CNS 15138（塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法）規定測試，其中黑色軟塑膠輪胎塑化劑含量為5.56%（DEHP=4.63%，DINP=0.93%），超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	浙江佳佳童車有限公司	好兒喜有限公司	化工	950300
95	201651020	205T4116093000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040824	兒童玩具（童車）	【進口檢驗】經依CNS 15138（塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法）規定測試，其中：(1)黃色軟塑膠前燈塑化劑（DEHP）含量22.76%。(2)黑色軟塑膠輪胎塑化劑（DEHP）含量為0.22%。超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	再來貿易有限公司	冠麟國際開發有限公司	化工	950300
96	201651019	205T4116098002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040819	兒童玩具（童車）	【進口檢驗】經依CNS 15138（塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法）規定測試，其中黑色軟塑膠輪胎塑化劑（DEHP）含量為2.14%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	再來貿易有限公司	冠麟國際開發有限公司	化工	950300
97	201651018	205T4137008009	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040910	貼紙	【進口檢驗】經依CNS 15138（塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法）規定測試，泡綿貼紙本體的塑化劑（DEHP）含量為1.62%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	尚德文體用品有限公司	加佳昇五金實業社	化工	392640
98	201641016	204C4010272005	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1040820	佩佩豬玩具	【進口檢驗】經依CNS 15138（塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法）測試，其中軟塑膠材質本體，顏色：粉紅，塑化劑（DEHP）含量為17.75%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	澄海金樂玩具廠	沈暄沛	化工	950300
99	201641015	204C4010271002	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1040820	佩佩豬玩具	【進口檢驗】經依CNS 15138（塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法）測試，其中軟塑膠材質本體，顏色：粉紅，塑化劑（DEHP）含量為17.75%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	澄海金樂玩具廠	胡淑雅	化工	950300
100	201641014	204C4900086001	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1040820	佩佩豬玩具	【進口檢驗】經依CNS 15138（塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法）測試，其中本體材質軟塑膠，顏色：粉紅，塑化劑（DEHP）含量為16.65%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	澄海金樂玩具廠	林書	化工	950300
101	201641013	204C4010257002	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1040803	魔術方塊	【進口檢驗】經依CNS 15138（塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法）測試，其中本體材質塑膠（含塑膠貼紙），顏色：白色，塑化劑（DEHP）含量為0.22%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	汕頭市澄海區匯奇佳玩具廠	黃僑生	化工	950300
102	201621012	20204136764002	進口檢驗不合格	基隆分局	1041022	樹脂存錢筒	【進口檢驗】經依CNS 15138（塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法）測試，本體之軟塑膠材質底蓋，顏色：黑色，塑化劑含量為6.49%（DBP=0.03%、DEHP=5.05%、DINP=0.31%、DIDP=1.10%），超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	東杰玩具有限公司	特安捷國際貿易有限公司	化工	950300
103	201621011	20204136739002	進口檢驗不合格	基隆分局	1041007	塑膠模型公仔	【進口檢驗】經依CNS 15138（塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法）規定測試，其中本體軟塑膠材質，顏色：膚，塑化劑（DEHP）含量為2.29%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	東杰玩具有限公司	特安捷國際貿易有限公司	化工	950300
104	201621010	20204136688001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040925	塑膠存錢筒	【進口檢驗】經依CNS 15138（塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法）規定測試，其中軟塑膠透明底塞塑化劑含量為2.86%（DBP=1.69%、DEHP=0.99%、DINP=0.18%），超過CNS 4797規定之0.1%限値。	東杰玩具有限公司	特安捷國際貿易有限公司	化工	950300

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
105	201621009	20204310667008	進口檢驗不合格	基隆分局	1040616	兒童玩具-雙眼小黃人背包水槍 (PLASTIC TOYS)	【進口檢驗】經依CNS 15138 (塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法) 規定測試, 其中黃色軟塑膠管塑化劑含量為12.66% (DBP=5.00%、DEHP=7.66%), 超過CNS 4797規定之0.1%限值。	GREENLAND IMPORT & EXPORT TRADING CO., LTD	育丞國際有限公司	化工	950300
106	201621008	20204136547003	進口檢驗不合格	基隆分局	1040918	PVC貼紙	【進口檢驗】經CNS 15138 (塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法) 規定測試, 其中(1)本體塑膠材質貼紙(立體), 塑化劑 (DEHP) 含量為0.31%, (2)本體塑膠材質貼紙, 塑化劑 (DEHP) 含量為0.31%, 超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求, 故判定不合格。	東杰玩具有限公司	宇誠國際貿易有限公司	化工	391990
107	201621007	20204136191001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040729	塑膠玩具車	【進口檢驗】經CNS 15138 (塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法) 規定測試, 其中軟塑膠材質輪胎塑化劑含量為5.76% (DEHP=4.12%、DINP=0.84%、DIDP=0.80%), 超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求, 故判定不合格。	東杰玩具有限公司	宇誠國際貿易有限公司	化工	950300
108	201621006	20204010936000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040723	音樂玩具	【進口檢驗】經依CNS 15138 (塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法) 規定測試, 其中麥克風上粉紅色軟塑膠材質電線之塑化劑 (DINP) 含量為11.59%, 超過CNS 4797規定之0.1%限值。	汕頭市錦興塑膠有限公司	人類文化事業股份有限公司	化工	950300
109	201621005	20204156682000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040716	直立籃球	【進口檢驗】經依CNS15138 (塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法) 測試, 其中軟塑膠材質籃球 (紅色) 塑化劑含量為33.56% (DBP=22.62%、DEHP=10.94%), 不符合CNS 4797規定之0.1%限值。	KAIWO TOYS TRADING CO., LTD	鼎美股份有限公司	化工	950699
110	201551185	205T4108248007	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040819	兒童學步車	進口檢驗 經依CNS 15493 (拼接塑膠地墊之安全要求) 規定測試, 其中黑色泡棉輪胎之甲醯胺之殘留量為284.12ppm, 超過CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200 ppm之限量值要求, 故判定不合格。	天津榮知園自行車有限公司	台灣迪卡儂有限公司	化工	950300
111	201551184	205T4501476000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040817	兒童學步車	進口檢驗 經依CNS 15493 (拼接塑膠地墊之安全要求) 規定測試, 其中黑色泡棉輪胎之甲醯胺之殘留量為413.47ppm, 超過CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200 ppm之限量值要求, 故判定不合格。	天津榮知園自行車有限公司	台灣迪卡儂有限公司	化工	950300
112	201551183	205T4108260004	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040827	兒童學步車	進口檢驗 經依CNS 15493 (拼接塑膠地墊之安全要求) 規定測試, 其中黑色泡棉輪胎之甲醯胺之殘留量為288.23ppm, 超過CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200 ppm之限量值要求, 故判定不合格。	天津榮知園自行車有限公司	台灣迪卡儂有限公司	化工	950300
113	201551182	205T4501537005	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040827	兒童學步車	“兒童學步車8334526(項次180)”, 其中黑色泡棉輪胎, 甲醯胺之殘留量為324.29ppm, 超過CNS4797甲醯胺含量200ppm之規定。	DECATHLON(KUNSHAN) WAREHOUSING CO.,LTD.	台灣迪卡儂有限公司	化工	950300
114	201551181	205T4501368000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040827	兒童學步車	“兒童學步車8291846(項次128)”, 其中黑色泡棉輪胎, 甲醯胺之殘留量為252.71, 超過CNS4797甲醯胺含量200ppm之規定。	DECATHLON(KUNSHAN) WAREHOUSING CO.,LTD.	台灣迪卡儂有限公司	化工	950300
115	201571180	20704814262001	進口檢驗不合格	高雄分局	1040828	25 鍵多功能學習電子琴	經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試, 其中麥克風上的電線材質軟塑膠, 顏色: 黃色, 塑化劑含量為10.54% (DBP=0.08%、DEHP=4.98%、DINP=5.48%); 超過CNS 4797規定之0.1%要求, 故判定不合格。	JIN YUEYUAN PLASTIC TOY FACTORY	阿莎力有限公司	化工	950300
116	201571179	20704814260008	進口檢驗不合格	高雄分局	1040828	木製英文字母數位串珠遊戲	(木製英文字母數位串珠遊戲)(木製玩具)(項次4), 依據CNS4797-3第3.4節之規定, 其玩具配件經第4.2節測試, 完全置入小物件筒確認為小物件, 故判定不合格。	JIN YUEYUAN PLASTIC TOY FACTORY	阿莎力有限公司	化工	950300
117	201571178	20704814258002	進口檢驗不合格	高雄分局	1040831	芭比娃娃玩具	(芭比娃娃)(塑膠玩具)(項次2), 經CNS15138測試, 其中(1)臉(大)材質軟塑膠, 顏色: 膚, 塑化劑含量為21.40%, (2)鞋子(大)材質軟塑膠, 顏色: 粉紅, 塑化劑含量為4%, (3)臉(小)材質軟塑膠, 顏色: 膚, 塑化劑含量為22.40%, (4)鞋子(小)材質軟塑膠, 顏色: 紅, 塑化劑含量為5.54%,	JIN YUEYUAN PLASTIC TOY FACTORY	阿莎力有限公司	化工	950300

備註:

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者, 業已退運、銷毀、封存或禁止通關, 並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者, 業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
118	201571177	20704808845000	進口檢驗不合格	高雄分局	1040723	有點道理黑點仔貼紙	“有點道理黑點仔貼紙O1-O15號(項次14)”，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中本體材質塑膠貼紙，塑化劑含量為4.72%(DEHP=4.15%、DINP=0.57%)；超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	寧波大鯨國際物流有限公司	花季紙品有限公司	化工	482390
119	201521176	20204315551001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040814	泳圈	“泳圈50*50*25CM(項次8)”，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中本體材質塑膠片-顏色，透明(INK)、透藍，塑化劑含量為14.70%(DEHP=14.70%)；超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	上海盈泰塑膠有限公司	啟豐企業社	化工	392690
120	201551175	205T4088198005	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040810	兒童電動玩具車	1.“兒童電動玩具車# SL-D1288(項次4)”依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試，其中黑色軟塑膠履帶帶塑化劑含量為5.26%(DEHP5.26%)，超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。2.“兒童電動玩具車# 7629(項次5)”依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試，其中黑	YIWU SEN YE IMPORT & EXPORT CO., LTD.	寶貝與我企業有限公司	化工	950300
121	201521174	20204315405001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040702	G.P.金強纖維水泥板	1.彎曲破壞載重 不符合(31.7kgf)2.容積比重 不符合(1.174g/cm3)	GOLDEN POWER(FUJIAN) BUILDING MATERIAL SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD.	弘駿實業股份有限公司	化工	681182
122	201551173	205T4501596000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040908	成人自行車頭盔	頤帶強度試驗不符合CNS 13371之規定。	寧波天旗科技有限公司	台灣迪卡儂有限公司	化工	650610
123	201521172	20204110362001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040703	嬰幼兒脖圈		惠州市創捷實業有限公司	曼波企業社	化工	392690
124	201521171	20204136074007	進口檢驗不合格	基隆分局	1040703	PVC充氣跳跳鹿	“PVC充氣跳跳鹿55*40CM(項次9)”，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中本體材質軟塑膠，顏色：綠色(含INK)，塑化劑含量為0.19%(DEHP=0.19%)，超過CNS 4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	東杰玩具有限公司	宇誠國際貿易有限公司	化工	950300
125	201521170	20204135984001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040624	塑膠貼紙	“塑膠貼紙 10~23*10~19CM(項次75)”，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中本體材質塑膠貼紙，塑化劑含量為2.89%(DEHP=2.89%)；超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	東杰玩具有限公司	宇誠國際貿易有限公司	化工	391990
126	201521169	20204044845	進口檢驗不合格	基隆分局	20150803	騎乘機車用防護頭盔	保持試驗不符合CNS 23965之規定。	廣東省佛山市順德區文錦機車配件有限公司	晨越有限公司	化工	650610
127	201521168	20204046121	進口檢驗不合格	基隆分局	20150902	兒童運動用頭盔	頤帶強度試驗不符合CNS 13371之規定。	WANGZHE SPORTS GOODS CO.,LTD	理亞科技股份有限公司	化工	650610
128	201521167	20204393250001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040828	氧化鎂板	進口檢驗 經試驗氣乾狀態彎曲破壞載重試驗規格值為26.82kgf，不符合CNS 14164第4.3節備考規定6mm氧化鎂板氣乾狀態彎曲破壞載重試驗規格值30.0kgf以上之規定，故評定不合格。	鹽城市海興耐火材料有限公司	貫盈有限公司	化工	681182
129	201551166	205T4232027005	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040723	兒童電動車	進口檢驗 經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中輪胎上黑色軟塑膠履帶之塑化劑含量為9.69%(DEHP=9.69%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	ANHUI SHUCHENG SANLE BABY CARRIAGE CO.,LTD	親親貿易有限公司	化工	950300
130	201551165	205T4170403000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040716	兒童學步車	進口檢驗 經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中黑色泡棉材質輪胎之甲醯胺殘留量為234.05ppm，不符合CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200ppm之限量值要求，故判定不合格。	DECATHLON (KUNSHAN) WAREHOUSING CO.,LTD	台灣迪卡儂有限公司	化工	950300
131	201551164	205T4226002002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040715	PVC充氣腰泳圈	進口檢驗 1.經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中(1)橘色、圖案透明層塑膠片含軟塑膠吹嘴塑化劑含量為2.57%(DEHP=2.57%)，(2)綠色、圖案透明層塑膠片含軟塑膠吹嘴塑化劑含量為13.52%(DEHP=13.52%)，超過CNS 4797塑化劑含量0.1%	FOSHAN BLANCHILL SANITARY WARE CO.,LTD	苗栗山城溫泉山莊有限公司	化工	392690

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
132	201551161	205T4141049002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040720	塑膠玩具	“塑膠玩具2011(項次6)” 依據CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試, 其中橘色軟塑膠籃球塑化劑含量為18.48%(DBP=13.98%、DEHP=4.50%), 超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。	SHENZHEN XINYAONGYONGHONG IMPORT AND EXPORT TRADE LIMITED COMPANY	冠綸商行	化工	950300
133	201551159	205T4135332006	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040707	吹泡玩具、06886 BUBBLE WATER	“吹泡玩具06886(項次10)”, 依據食品微生物檢驗法-生菌數檢驗結果為54000CFU/mL, 不符合CNS4797生物性安全要求3000CFU/mL以下之規定。	CONCORD DESIGN CLASSICS LTD.	大創實業有限公司(135-25)	化工	950300
134	201521157	20204010931008	進口檢驗不合格	基隆分局	1040721	貼紙、DISNEY STICKER	“貼紙50112(項次27)”, 經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試, 其中本體材質泡棉貼紙, 塑化劑含量為1.93%(DINP=1.93%); 超過CNS4797規定之0.1%要求, 故判定不合格。	COPOTOYS INTERNATIONAL LIMITED	梓源實業有限公司	化工	391990
135	201521156	20204136085001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040703	PVC充氣游泳圈	“PVC充氣游泳圈18*10CM(項次5)”, 經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試, 其中本體材質塑膠片, 顏色: 透明和藍色(含軟塑膠吹口), 塑化劑含量為9.84%(DEHP=9.84%); 超過CNS4797規定之0.1%要求, 故判定不合格。	東杰玩具有限公司	宇誠國際貿易有限公司	化工	392690
136	201521155	20204136075000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040703	PVC跳跳馬	“PVC跳跳馬46*40CM(項次12)”, 經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試, 其中本體材質軟塑膠, 顏色: 黃色(含INK), 塑化劑含量為0.14%(DEHP=0.14%), 超過CNS 4797規定之0.1%要求, 故判定不合格。	東杰玩具有限公司	宇誠國際貿易有限公司	化工	950300
137	201521154	20204135923000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040707	橡皮擦	塑化劑含量超過CNS 6856之規定。	溫州晨悅文具有限公司	仙晨實業有限公司(FAIRYLAND CO., LTD)	化工	401692
138	201571153	20704816681002	進口檢驗不合格	高雄分局	1040609	童車	童車ZP9993(項次1), 經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試, 其中握把材質軟塑膠:黑, 塑化劑含量為11.74%, 超過CNS4797規定之0.1%要求, 故判定不合格。	SHANTOU PJ TOYS CO.,LTD	全昱企業社	化工	950300
139	201541152	204T4000133007	進口檢驗不合格	新竹分局桃園辦事處	1040716	DECORTONE礦纖岩綿裝飾吸音板、MINERAL CEILING BOARD(CNS14705-1)	經試驗後, 總熱釋放量為9.25MJ/m ² , 不符合CNS14705-1(102年11月29日版)規定總熱釋放量8MJ/m ² 以下。(以下空白)	河北阿美斯壯礦棉板業有限公司	崧賀實業股份有限公司	化工	680690
140	201541151	204T4000134000	進口檢驗不合格	新竹分局桃園辦事處	1040716	DECORTONE礦纖岩綿裝飾吸音板、MINERAL CEILING BOARD(CNS14705-1)	經試驗後, 總熱釋放量為8.56MJ/m ² , 不符合CNS14705-1(102年11月29日版)規定總熱釋放量8MJ/m ² 以下。(以下空白)	河北阿美斯壯礦棉板業有限公司	崧賀實業股份有限公司	化工	680690
141	201551150	205T4001232000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040805	普通合板	甲醛釋放量不符合CNS 1349之規定。	HAXI WOOD INDUSTRIES CO., LTD	百材企業有限公司	化工	441232
142	201551148	205T4174004007	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040630	小獅王辛巴固齒器	“小獅王辛巴固齒器(項次15)” 依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試, 其中橘色軟塑膠, 塑化劑含量為0.24%(DEP=0.24%), 超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。	林哥嬰兒用品(昆山)有限公司	林哥股份有限公司	化工	392690
143	201551147	205T4116062008	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040623	兒童玩具、塑膠泳池	“兒童玩具(項次41)” 依據CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試, 其中(1)泳池部位粉紅及紅色塑膠片含軟塑膠吹口塑化劑含量為13.63%(DINP=13.63%), (2)泳圈部位透明塑膠片含軟塑膠吹口塑化劑含量為10.00%(DEHP=3.87%、DINP=6.13%), 超過CNS 4797塑化劑含量0	JIANGXI RUIYI TRADE CO., LTD.	冠麟國際開發有限公司	化工	392690
144	201551146	205T4212011008	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040618	塑膠玩具	“塑膠玩具(項次16)” 依據CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試, 其中(1)軟塑膠膚色臉部塑化劑含量為2.90%(DBP=0.01%、DEHP=2.89%), (2)軟塑膠膚色手、腳塑化劑含量為2.14%(DBP=1.49%、DEHP=0.52%、DINP=0.13%), (2)軟塑膠粉紅色鞋子塑化劑含量為2.08%	東杰玩具有限公司	勁甫國際貿易有限公司	化工	950300
145	201551144	20504000009012	進口檢驗不合格	台中分局	1040623	遮光板(焊接用黑玻璃)、遮光板(焊接用黑玻璃)	遮光度編號9之可見光透過率為0.008086813%, 不符合CNS7147第4.1(7)節表3(87.10.23版)規定-最大值0.061%, 最小值0.023%。評定:不合格	精拓機電(泰州)有限公司	達佑電機股份有限公司	化工	700600

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
146	201521143	20204043478007	進口檢驗不合格	基隆分局	1040625	纖維水泥板、FIBER CEMENT BOARD 8202015A 1.0FPC(CNS14705)	依CNS3802 第4.2節被考3(b)之規定 5mm 1.0FPC 纖維水泥板抗彎區破壞載重試驗之規格值為13.8kgf以上，檢驗結果為7.9kgf，不符合上述規定，評定不合格。	SHANGHAI CIMIC HOLDINGS CO.,LTD	騰億生技有限公司	化工	681182
147	201521142	20204043479000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040615	裝飾纖維水泥板、FIBER CEMENT BOARD 8204021A 1.3FPCD(CNS14705)	抗彎強度(1.3FPCD 6mm) 不符合(13.6kgf)容積比重(1.3FPCD) 不符合(1.174g/cm3)	SHANGHAI CIMIC HOLDINGS CO.,LTD	騰億生技有限公司	化工	681182
148	201521141	20204156299002	進口檢驗不合格	基隆分局	1040612	普通合板、PINE PLYWOOD (FACE AND BACK WITH PINE PLYWOOD, POPLAR CORE) GRADE:BB/CC	甲醛釋出量最大值乙項檢驗規格為2.1mg/L以下，檢驗結果為4.51mg/L 評定不合格。甲醛釋出量平均值乙項檢驗規格為1.5mg/L以下，檢驗結果為3.87mg/L 評定不合格。綜合上述，本批評定不合格。	湛江金士達木業有限公司	木和有限公司	化工	441239
149	201521140	20204200370000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040521	輪胎、PASSENGER RADIAL TIRE	高速性能測試不符合CNS 1431之規定。	GOODYEAR DALIAN TIRE CO.,LTD.	台灣固特異股份有限公司	化工	401110
150	201521139	20204290222005	進口檢驗不合格	基隆分局	1040828	安全帶	經檢驗掛勾變形鬆脫墜落，喪失擒墜功能，無法測得第1次衝擊力，不符合CNS 6701之規定。	HOATER SAFETY BELT LIMITED	嚨福貿易有限公司	化工	630790
151	201551136	205T4155717008	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040521	普通合板、PLYWOOD	甲醛釋出量平均值要求1.5mg/L 以下，檢驗結果3.9mg/L。甲醛釋出量最大值要求2.1mg/L 以下，檢驗結果8.2mg/L。甲醛釋出量檢驗結果不符合CNS1349表4 F3 級。	FEIXIAN TANYI YOUCHENG JIAFU WOOD FACTORY	威易有限公司	化工	441239
152	201571135	20704803174006	進口檢驗不合格	高雄分局	1040529	哈雷風鏡、BLUE GOGGLES	1.平行度不符合(0.25 Δ) 2.透明度不符合(21%) 3.標示不符合(未貼附中文標示)	SHENZHEN SURPLUS TECHNOLOGY CO.,LTD	卡拉斯文創商行	化工	900490
153	201571134	20704808824002	進口檢驗不合格	高雄分局	1040429	熔接用防護面具濾光板、SHADE LENS	可見光透過率不符合國家標準：標準規定值0.061~0.023%，樣品2實測值：0.0136%	SHANGHAI WELDONE INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD.	惇大企業有限公司	化工	700600
154	201552133	10420300014	市購檢驗不合格	台中分局	1040624	吹泡玩具	生菌數檢測不符合CNS 4797之規定。	CONCORD DESIGN CLASSICS LTD	大創實業有限公司	化工	950300
155	201551132	205T4133018002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040311	自行車頭盔	低溫處理樣品，頤帶支持點試驗前已脫落，評定不合格。	EASTON BELL SPORTS INC (CHINA)	單車喜客自行車人文精品店有限公司	化工	650610
156	201571130	20704811560005	進口檢驗不合格	高雄分局	1040527	兒童騎乘之有輪玩具、MINI BICYCLE	兒童騎乘車(報單項次3)經CNS15138測試，握把材質(黑)塑化劑含量3.89%，超過CNS4797規定之0.1%要求。	ZHEJIANG FEIYOU KANGTI AMUSEMENT FACILITIES CO., LTD	臺南市私立愛迪生資優幼兒園	化工	950300
157	201571129	20704816668002	進口檢驗不合格	高雄分局	1040428	童車	童車中輪胎材質軟塑膠(顏色黑)，經CNS 15138檢驗塑化劑含量2.25%，不符合CNS 4797之要求。	SHANTOU PJ TOYS CO.,LTD	全昱企業社	化工	950300
158	201521128	20204135625001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040624	產業用防護頭盔	衝擊吸收性測試不符合CNS 1336之規定。	無錫市維爾賽福安全科技有限公司	台灣滿意夾有限公司	化工	650610
159	201521127	20204386236006	進口檢驗不合格	基隆分局	1040512	中密度纖維板、BACK UP SHEET	甲醛釋出量最大值乙項檢驗規格為2.1mg/L以下，檢驗結果為4.71mg/L 評定不合格。甲醛釋出量平均值乙項檢驗規格為1.5mg/L以下，檢驗結果為3.97mg/L 評定不合格。綜合上述，本批評定不合格。	KUNSHAN YUANDA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.	玖璉科技企業有限公司	化工	441112
160	201521126	20204135803000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040511	感熱紙、THERMAL LABEL JUMBLE ROLL	雙酚A大於50ppm。	廣州市杰倫紙業有限公司	時尚美實業有限公司	化工	481190
161	201521124	20204180196002	進口檢驗不合格	基隆分局	1040415	三輪踏板車、Riding bicycle	三輪踏板車KC034(項次11)，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中握把材質軟塑膠：黑，塑化劑含量為4.12%(DBP=0.03%、DEHP=1.94%、DINP=2.15%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	巧巧實業有限公司	台灣傳承育樂用品有限公司	化工	950300
162	201551120	205T4135238006	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040513	吹泡玩具、10516 BUBBLE WATER	“吹泡玩具10516”，依據食品微生物檢驗法-生菌數檢驗結果為4300CFU/mL，不符合CNS4797生物性安全要求3000CFU/mL以下之規定。	天祿公司	大創實業有限公司(135-25)	化工	950300

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
163	201521119	20204156263001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040525	造型磁鐵、TOYS	進口檢驗 經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試,其中本體(紅底)材質軟塑膠,混色,塑化劑(DEHP)含量為0.25%;及本體(藍底)材質軟塑膠,混色,塑化劑(DEHP)含量為1.67%,超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求,故判定不合格。	南京創派商貿有限公司	卡答國際股份有限公司	化工	850511
164	201521118	20204310597002	進口檢驗不合格	基隆分局	1040528	塑膠玩具、PLASTIC DOLL SET	“塑膠玩具5035(項次18)”,經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試,其中輪胎材質軟塑膠:橘,塑化劑含量為18.38%(DBP=0.53%、DEHP=4.23%、DINP=13.62%),超過CNS4797規定之0.1%要求,故判定不合格。	環球玩具廠	永利興業有限公司	化工	950300
165	201521117	20204042706008	進口檢驗不合格	基隆分局	1040512	三件式虎紋裝飾組、TOYS	“三件式虎紋裝飾組GTH-0050(項次7)”,依據CNS4797第4節(c)及第6.1節(b)之規定,其玩具本體及包裝上不得使用別針、大頭針、釘書針等危險物品,經檢驗後發現老虎尾巴使用別針之危險物品,故判定不合格。	JOHN ROBERT POWERS INTERNATIONAL	煥佑企業有限公司	化工	950590
166	201521114	20204156096009	進口檢驗不合格	基隆分局	1040511	電子琴、PLASTIC TOYS	電子琴T2444 BB375(項次25),經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試,其中麥克風連接線材質軟塑膠:黑色,塑化劑含量為10.72%(DINP=10.72%),超過CNS4797規定之0.1%要求,故判定不合格。	SHANTOU JINXIN TRADING CO.,LTD.	聯昇興業有限公司	化工	950300
167	201521113	20204356598015	進口檢驗不合格	基隆分局	1040508	玩具球、Colorful ball	玩具球4549131180763(項次49),經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試,其中外皮材質塑膠皮:混色,塑化劑含為14.99%(DEHP=11.19%、DINP=3.80%),超過CNS 4797規定之0.1%要求,故判定不合格。	DAISO INDUSTRIES CO., LTD.	台灣大創百貨股份有限公司	化工	950669
168	201551112	205T4108045001	進口檢驗不合格	台中分局	1040520	特殊合板	甲醛釋出量測試不符合CNS 8058之規定。	壽光宇森木業有限公司	英屬維京群島商尼爾桑國際貿易有限公司台灣分公司	化工	441299
169	201521107	20204135508000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040429	跳繩、跳繩	“跳繩250CM*3CM(項次34)”,經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試,其中軟管材質軟塑膠:黃,塑化劑含量為14.49%(DBP=0.65%、DEHP=13.84%),超過CNS4797規定之0.1%要求,故判定不合格。	興旺企業	泰權實業有限公司	化工	950691
170	201552106	10360900040	市購檢驗不合格	台南分局	1040225	鞋類(非)	1.繫案商品(非)市購檢驗不合格。2.經查該商品係向億昇利實業有限公司進貨轉售,移請臺中分局追蹤處理。	廣州德順鞋業	億昇利實業有限公司	化工	640299
171	201541105	204C4009153003	進口檢驗不合格	新竹分局	1040409	粉豬辦家家廚具組	塑化劑含量不符合CNS 4797之規定。	田豐玩具廠	黃琪雅	化工	950300
172	201541104	204C4009048009	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1040226	緞帶長腿娃	經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試,其中(1)手、腳材質軟塑膠:膚,塑化劑含量為2.34%(DBP=1.64%、DEHP=0.70%),(2)臉材質軟塑膠:膚(INK),塑化劑含量為3.34%(DEHP=3.34%)超過CNS4797規定之0.1%要求,故判定不合格。	高立織?飾品企業有限公司	緞陽企業有限公司	化工	950300
173	201551103	205T4155070002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040116	普通合板、PLYWOOD	甲醛釋出量平均值要求1.5mg/L以下,檢驗結果2.4mg/L。甲醛釋出量最大值要求2.1mg/L以下,檢驗結果2.8mg/L。不符合CNS1349表4 F3級。	SPT CO.,LTD.	克聯實業有限公司	化工	441239
174	201571102	20704800767000	進口檢驗不合格	高雄分局	1040316	石膏板	彎曲破壞載重試驗不符合CNS 4458之規定。	臨沂萬佳進出口貿易有限公司	聯雲實業有限公司	化工	680911
175	201571101	20704804567001	進口檢驗不合格	高雄分局	1040430	機車用安全帽、MOTORCYCLE HELMET PO NO.HD122214 ITEM NO.S882(T503)	耐穿透性不符合(鋼錐接觸標準頭型表面)	XIAMEN TIANGE SPORTS MANUFACTURE CO.,LTD	恆大實業有限公司	化工	650610
176	201552100	10360900034	市購檢驗不合格	高雄分局	1040302	兒童塑膠鞋(非)	市場購樣檢驗 經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)測試,塑化劑總含量為25.63%(DBP:10.74%及DEHP:14.89%),超過CNS 15503(兒童用品安全一般要求)規定之0.1%(重量比)限量要求,評定不合格。		鞋榮有限公司	化工	6402.91
177	201571099	20704808706005	進口檢驗不合格	高雄分局	1040209	風箏、TRADITIONAL NEW YEAR PICTURES KITE	“風箏(項次2)”,經CNS4797-2(玩具安全(特定元素之遷移))測試,其中本體材質布:白色(含漆),(一)鉛Pb的修正後分析結果值為783.84mg/kg,超過CNS4797規定之90 mg/kg、(二)鉻Cr的修正後分析結果值為182.49mg/kg,超過CNS4797規定之60mg/kg,故評定不合格。	山東博物館	凌群企業股份有限公司	化工	950300

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
178	201532098	10420300003	市購檢驗不合格	第六組	1040106	趣味泡泡槍	生菌數測試不符合CNS 4797之規定。	佳寶玩具有限公司	聯昇興業有限公司	化工	950300
179	201552097	10360900055	市購檢驗不合格	台南分局	1031118	兒童雨鞋(非)	1.市購檢驗不合格(1.8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量2.中文標示查核)2.經查該商品係向亞士達鞋業有限公司進貨轉售，移請臺中分局追蹤處理。	上海通盈鞋業有限公司	信雅企業社	化工	640192
180	201521096	20204042102005	進口檢驗不合格	基隆分局	1040423	兒童高腳椅	兒童用高腳椅試驗不符合CNS 15017第5.11節之規定。	廣州市金的德塑料製品有限公司	麗格股份有限公司	化工	940180
181	201541095	20403500005009	進口檢驗不合格	新竹分局	1031120	迷你手持風扇、Other toys representing animals or non-human creatures, not stuffed (inspection scope confined to toys rep	進口檢驗 經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，風扇葉片材質透明，塑化劑(DEHP)含量11.68%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	SIHUI LOSKY ELECTRONIC GIFT.CO.,LTD	昌達實業有限公司	化工	950300
182	201521094	20204356539009	進口檢驗不合格	基隆分局	1040414	餐桌椅	坐墊塑化劑含量不符合CNS 4797之規定；束縛系統不符合CNS 15017之要求。	SHANGHAI TRIDENT HOME PRODUCT CO.,	錫銓企業有限公司	化工	940180
183	201571091	20703816388009	進口檢驗不合格	高雄分局	1031225	木絲水泥板	總熱釋放量試驗不符合CNS 14705-1耐燃二級試驗。	無錫泛亞環保科技有限公司	朋柏實業有限公司	化工	680800
184	201571090	20703816389002	進口檢驗不合格	高雄分局	1040109	木絲水泥板	總熱釋放量試驗不符合CNS 14705-1耐燃二級試驗。	無錫泛亞環保科技有限公司	朋柏實業有限公司	化工	680800
185	201521086	20203335457003	進口檢驗不合格	基隆分局	1031106	運動頭盔、HELMET	衝擊加速度測試值(高溫、低溫及浸水處理)均超過300G,判定為不合格。	CLOUD-DRIFT CO., LTD.	追風企業股份有限公司	化工	650610
186	201521085	20204200140004	進口檢驗不合格	基隆分局	1040309	小樹的四季、4 SEASONS	“小樹的四季 SSNS-011(項次3)” 依據CNS 4797-3第3.4節之規定，其玩具配件經4.2節測試後確認為小物件，故判定不合格。	寧波怡人玩具有限公司	台灣樂貝特有限公司	化工	950300
187	201551084	205T4141001001	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040115	塑膠狗狗造型存錢筒	“塑膠狗狗造型存錢筒(項次44)” 依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試，其中深棕軟塑膠頸帶，塑化劑含量為15.44%(DEHP=15.44%)，超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。	森科電子有限公司	杰通國際有限公司	化工	950300
188	201541083	204C4008092005	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1040202	絨毛玩具	經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中吸盤材質軟塑膠：透明，塑化劑含量為29.56%(DEHP=29.56%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	APOLLO WORLDWIDE LTD	允聖企業行	化工	950300
189	201551082	205T4155434005	進口檢驗不合格	台中分局	1040305	普通合板	甲醛釋放量檢驗結果不符合CNS1349	LIANYUNGANG SANPENG TRADE CO., LTD	克聯實業有限公司	化工	441239
190	201521079	20204356204006	進口檢驗不合格	基隆分局	1040216	高爾夫套組、GOLD (TOY INDOOR-414)	“高爾夫套組4549131203912(項次9)”，本體材質泡棉：綠、粉紅色，甲醯胺之殘留量為468.59(ppm)，不符合CNS4797甲醯胺之殘留量不得超過2ppm之要求。	DAISO INDUSTRIES CO., LTD.	台灣大創百貨股份有限公司	化工	950669
191	201521078	20204356146000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040216	高爾夫套組、GOLF	“高爾夫套組4549131203912(項次36)”，本體材質泡棉：綠、粉紅色，甲醯胺之殘留量為435.70(ppm)，不符合CNS4797甲醯胺之殘留量不得超過2ppm之要求。	DAISO INDUSTRIES CO., LTD.	台灣大創百貨股份有限公司	化工	950669
192	201521077	20204135074001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040120	麥克風玩具	“麥克風玩具(項次3)”，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中電線材質軟塑膠：黃，塑化劑含量為5.49%(DBP=0.03%、DEHP=5.20%、DINP=0.26%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	華新玩具廠	紘駿實業有限公司	化工	950300
193	201521076	20203136582008	進口檢驗不合格	基隆分局	1040120	塑膠燈籠	“塑膠燈籠(項次23)”，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中頸帶中(1)外膜材質塑膠片：透明(INK)，塑化劑含量為1.07%(DEHP=1.07%)，(2)電線材質軟塑膠：黃、紅，塑化劑含量為7.34%(DEHP=7.34%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	東杰玩具有限公司	勁甫國際貿易有限公司	化工	950590
194	201532073	10330300521	市購檢驗不合格	第六組	1040119	人形玩具	市場購樣檢驗 經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，軟塑膠(臉):膚(INK)，塑化劑(DEHP)含量為9.97%、軟塑膠(手、腳):膚，塑化劑(DEHP)含量為0.16%、軟塑膠(鞋子):透粉紅，塑化劑含量為9.75%(DBP=0.06%、DEHP:4.16%、DINP:5.53%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	JIN PIN	全國通玩具社	化工	392640

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
195	201521072	20204041044003	進口檢驗不合格	基隆分局	1040213	普通合板、PINE PLYWOOD	甲醛釋出量平均值乙項檢驗規格為1.5mg/L以下，檢驗結果為1.68mg/L 評定不合格。	華松木業有限公司	高材企業有限公司	化工	441239
196	201521071	20203047310008	進口檢驗不合格	基隆分局	1040109	氧化鎂板、MAGNESIUM OXIDE BOARD	3.0氧化鎂板氣乾狀態抗彎曲破壞載重試驗規格值為15kgf以上，檢驗結果為10.70kgf，不符合CNS14164表3之規定，評定不合格。	ZHANGJIAGANG WELLYOUNG MATERIAL CO.,LTD	展田企業股份有限公司	化工	681182
197	201521070	20203047309005	進口檢驗不合格	基隆分局	1040109	氧化鎂板、MAGNESIUM OXIDE BOARD	6mm 氧化鎂板氣乾狀態抗彎曲破壞載重試驗規格值為30.0kgf以上，檢驗結果為21.67kgf，不符合CNS14164 第4.3節備考之規定，評定不合格。	ZHANGJIAGANG WELLYOUNG MATERIAL CO.,LTD	展田企業股份有限公司	化工	681182
198	201521069	20204135200000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040302	安全鞋	外底厚度（最薄處）、鉻含量不符合CNS 6863之規定。	揚州千禧龍鞋業有限公司	台灣滿意夾有限公司	化工	640340
199	201521068	20204270367001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040225	騎乘機車用防護頭盔(附護目鏡)、MOTORCYCLE HELMET (FULL FACE)	構造 不符合(帽殼突出物超過5mm)	AGV S.P.A.	二霖有限公司	化工	650610
200	201521067	20203047284004	進口檢驗不合格	基隆分局	1040116	橡皮擦	塑化劑含量不符合CNS 6856之規定。	義烏智欣	百樂龍企業有限公司	化工	401692
201	201531066	20303000186001	進口檢驗不合格	第六組	1040122	皮革製安全鞋、OTHER FOOTWEAR, INCORPORATING A PROTECTIVE METAL TOE-CAP, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR	含鉻量2.7%未在3.0~5.5% 範圍內	揚州千禧龍鞋業有限公司	台灣滿意夾有限公司	化工	640340
202	201521065	20203136534007	進口檢驗不合格	基隆分局	1031227	產業用防護頭盔、SAFETY HELMET	衝擊吸收性浸漬處理不符合(6369N>5000N)	WELSAFETY EQUIPMENT CO.,LTD.	台灣滿意夾有限公司	化工	650610
203	201521064	20203045968005	進口檢驗不合格	基隆分局	1040130	普通合板、PINE CONCRETE FORMWORK PLYWOOD MR GLUE	甲醛釋出量最大值之檢驗規格為2.1mg/L以下，檢驗結果為2.703mg/L，評定不合格。甲醛釋出量平均值之檢驗規格為1.5mg/L以下，檢驗結果為2.437mg/L，評定不合格。綜合上述，本批評定不合格。	柳禾木業有限公司	高材企業有限公司	化工	441239
204	201521063	20203045967002	進口檢驗不合格	基隆分局	1040130	普通合板、PINE CONCRETE FORMWORK PLYWOOD MR GLUE	甲醛釋出量最大值之檢驗規格為2.1mg/L以下，檢驗結果為2.493mg/L，評定不合格。甲醛釋出量平均值之檢驗規格為1.5mg/L以下，檢驗結果為2.315mg/L，評定不合格。綜合上述，本批評定不合格。	柳禾木業有限公司	高材企業有限公司	化工	441239
205	201521062	20203045966002	進口檢驗不合格	基隆分局	1040130	普通合板、PINE CONCRETE FORMWORK PLYWOOD MR GLUE	甲醛釋出量最大值之檢驗規格為2.1mg/L以下，檢驗結果為2.417mg/L，評定不合格。甲醛釋出量平均值之檢驗規格為1.5mg/L以下，檢驗結果為2.165mg/L，評定不合格。綜合上述，本批評定不合格。	柳禾木業有限公司	高材企業有限公司	化工	441239
206	201541060	204C4008093008	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1040202	絨毛玩具、絨毛玩具	經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中吸盤材質軟塑膠：透明，塑化劑含量為29.48% (DEHP=29.48%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	APOLLO WORLDWIDE LTD	允聖企業行	化工	950300
207	201541059	204C4008091002	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1040202	絨毛玩具、絨毛玩具	經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中吸盤材質軟塑膠：透明，塑化劑含量為22.33% (DEHP=22.33%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	APOLLO WORLDWIDE LTD	允聖企業行	化工	950300
208	201541058	204C4008090002	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1040130	海灘球、Diecon Beach Ball	經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中本體材質塑膠片：藍色(INK)(含軟塑膠吹口)，塑化劑含量為16.24% (DEHP=16.24%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	SHENZHEN GESA PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD	精實企業管理顧問股份有限公司	化工	950662
209	201541057	204C4006414000	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1040122	收藏性塑膠洋娃娃、Dolls	經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中材質(1)塑膠皮：粉紅(鞋子)，塑化劑含量為6.30% (DEHP=6.30%)、(2)塑膠皮：深紅(鞋子)，塑化劑含量為7.97% (DEHP=5.94%、DINP=2.03%)，超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	發德順(惠陽)工業有限公司	澎湃超市商品有限公司	化工	950300

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
210	201562047	10330300536	市購檢驗不合格	台南分局	1040119	人形玩具(兒童玩具)	回收改正	NAN SHING TOYS CO.,LTD	臺富玩具企業有限公司	化工	392640
211	201551046	205T3124128001	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1031113	STUFFED TOYS SNOOPY 65週年紀念禮盒、STUFFED TOYS SNOOPY 65週年紀念禮盒	“STUFFED TOYS SNOOPY 65週年紀念禮盒(項次1)”，依據CNS15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法測試，其中紅色頸帶塑膠皮塑化劑含量為11.12%(DEHP=11.12%)，超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。	鴻輝股份有限公司	緣之誼股份有限公司	化工	950300
212	201551045	205T3116105002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1031118	兒童玩具、絨毛動物玩具	“兒童玩具(項次25)” 依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試，其中透明軟塑膠吸盤塑化劑含量為18.57%(DEHP=18.57%)，超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。	JIANGXI RUIYI TRADE CO., LTD.	冠麟國際開發有限公司	化工	950300
213	201521044	20204135013000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040120	PVC充氣造型玩具、PVC TOY	PVC充氣造型玩具(項次24)，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試其中本體材質塑膠片：黃、透明、粉紅(含軟塑膠吹口)，塑化劑含量為17.16%(DEHP=17.16%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	東杰玩具有限公司	宇誠國際貿易有限公司	化工	950300
214	201552043	10330300530	市購檢驗不合格	第六組	1040303	人形玩具(兒童玩具)	塑化劑含量及中文標示皆不符合，移請依商品檢驗法第50條進行調查。	汕頭市澄海區興興玩具廠	來弘企業有限公司	化工	392640
215	201562042	10330300524	市購檢驗不合格	第六組	1040107	人形玩具	塑化劑含量不符合，移請依商品檢驗法第50條進行調查。	Tengfei Toy Co., Ltd	佳輝玩具股份有限公司	化工	392640
216	201541041	204C3008111005	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1031127	玩具組	玩具組(項次1)，玩具組中(1)玩具球經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其材質塑膠皮：白(INK)塑化劑含量為14.54% (DBP=0.06%,DEHP=14.08%,DINP=0.40%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格;(2)零錢包,經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢	純粹江南味福繡衣閣	甜甜歡樂屋	化工	950300
217	201541040	204C3008078006	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1031117	玩具、FLANNELETTE 40CM	玩具 40CM(項次3)，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中背帶材質塑膠皮：棕,塑化劑含量為11.06%(DEHP=9.98%,DINP=1.08%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	富怡玩具廠	林洋次	化工	950300
218	201521037	20203358378002	進口檢驗不合格	基隆分局	1031227	玩偶、TOYS	玩偶(項次31)，經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中皮帶材質塑膠皮：棕，塑化劑含量為10.74%(DEHP=10.74%)超過CNS4797規定之0.1%限量要求，故判定不合格。	睡美人家紡有限公司	朝泰實業股份有限公司	化工	950300
219	201521036	20203136527002	進口檢驗不合格	基隆分局	1031229	塑膠泳池	“塑膠泳池(項次40)”，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中(1)脖圈材質塑膠片：透明(含軟塑膠吹口)，塑化劑含量為7.95%(DEHP=7.95%)，(2)泳池材質塑膠片：藍、透明(含軟塑膠吹口)，塑化劑含量為4.03%(DEHP=4.03%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判	興旺企業	瑞霆實業有限公司	化工	392690
220	201521030	20203136388003	進口檢驗不合格	基隆分局	1031211	鐵玩具、IRON TOY	“鐵玩具(項次4)”，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中軟塑膠：黑(輪胎)，塑化劑含量為2.14%(DBP=1.02%, DEHP=1.12%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	東杰玩具有限公司	勁甫國際貿易有限公司	化工	950300
221	201521029	20203136382001	進口檢驗不合格	基隆分局	1031211	樹脂存錢筒	“樹脂存錢筒(項次3)”，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中軟塑膠：黑(軟塞)，塑化劑含量為5.13%(DBP=0.05%, BBP=0.35%, DEHP=4.20%, DINP=0.53%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	東杰玩具有限公司	勁甫國際貿易有限公司	化工	950300
222	201571028	20703808616008	進口檢驗不合格	高雄分局	1031230	圓筒、SOFT COLOUR CYLINDER	依據CNS4797第7節之規定，其中中文標示產品材質標示不明確(未發現合金)，”圓筒ML-R098(項次6)”，經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中塑膠皮：藍、紅(本體)，塑化劑含量為18.17% (DBP=0.06、DEHP=18.11%) 超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不符合	SANFA PLASTIC TOYSFACTORY	智匯教育用品有限公司	化工	950699
223	201521023	20203046476000	進口檢驗不合格	基隆分局	1031204	矽酸鈣板 1.0FK、CALCIUM SILICATE BOARE 8202015A (CNS14705)	抗彎強度 86.36kgf/cm2 (不符合)容積密度 1.22 (不符合)	SHANGHAI CIMIC HOLDINGS CO.,LTD	微創生技有限公司	化工	681182
224	201551022	205T3502909003	進口檢驗不合格	台中分局	1031230	棉被	游離甲醛測試不符合CNS 15290 規定。	錦羽軒家用紡織品有限公司	昭元棉業有限公司	化工	940490

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
225	201521020	20203046551005	進口檢驗不合格	基隆分局	1031205	矽酸鈣板 1.0FK、CALCIUM SILICATE BOARE (CNS14705)	1.0矽酸鈣板抗灣強度為130kgf/m2以上，檢驗結果為69.7kgf/m2，不符合CNS13777表6之規定，評定不合格。	SHANGHAI CIMIC HOLDINGS CO.,LTD	微創生技有限公司	化工	681182
226	201521019	20203046550002	進口檢驗不合格	基隆分局	1031205	矽酸鈣板 1.0FK、CALCIUM SILICATE BOARE (CNS14705)	1.0矽酸鈣板抗灣強度為130kgf/m2以上，檢驗結果為63.5kgf/m2，不符合CNS13777表6之規定，評定不合格。1.0矽酸鈣板容積比重的規格值為0.9以上，未滿1.2，檢驗結果為1.2010(g/cm3)，不符合CNS13777表6之規定，評定不合格。	SHANGHAI CIMIC HOLDINGS CO.,LTD	微創生技有限公司	化工	681182
227	201521016	20203250051006	進口檢驗不合格	基隆分局	1031225	騎乘機車用防護頭盔、T12(V124)W/O ANTIFOG SHIELD	內層鏡片透明度小於18%,判定為不合格。	SHANGHAI HEHUI SAFETY PRODUCTS	文暘貿易股份有限公司	化工	650610
228	201521015	20203250053002	進口檢驗不合格	基隆分局	1031225	騎乘機車用防護頭盔、T27(V270)W/O ANTI-FOG SHIELD	1.額帶強度試驗時,伸長量大於25mm2.外層鏡片耐寒性試驗時產生小於60度之尖銳碎片3.外層鏡片強度試驗時產生小於60度之尖銳碎片	SHANGHAI HEHUI SAFETY PRODUCTS	文暘貿易股份有限公司	化工	650610
229	201521014	20203250055005	進口檢驗不合格	基隆分局	1031225	騎乘機車用防護頭盔、GOLIA	材料:不符合(活動組合偶件非金屬製)。	SHANGHAI HEHUI SAFETY PRODUCTS	文暘貿易股份有限公司	化工	650610
230	201521013	20203250056008	進口檢驗不合格	基隆分局	1031225	騎乘機車用防護頭盔、FALCO(V529)W/G OR W/G FLAT	材料:不符合,扣具(公扣、母扣)之活動組合偶件非金屬製	SHANGHAI HEHUI SAFETY PRODUCTS	文暘貿易股份有限公司	化工	650610
231	201521012	20203250057001	進口檢驗不合格	基隆分局	1031225	騎乘機車用防護頭盔、SPRINT (V537) W/O	1.光學性質:不符合 (1)平行度大於0.16△。(2)透明度小於50%。2.材料:不符合,扣具(公扣、母扣)之活動組合偶件非金屬製。	SHANGHAI HEHUI SAFETY PRODUCTS	文暘貿易股份有限公司	化工	650610
232	201521011	20203250058001	進口檢驗不合格	基隆分局	1031225	騎乘機車用防護頭盔、RIVIERA (V280) W/G	1.衝擊吸收性 不符合(高溫處理前端的1次衝擊帽殼破裂,破裂寬度大於2mm)。2.材料 不符合(活動組合偶件非金屬製)。	SHANGHAI HEHUI SAFETY PRODUCTS	文暘貿易股份有限公司	化工	650610
233	201521010	20203250059004	進口檢驗不合格	基隆分局	1031225	騎乘機車用防護頭盔、MIO (V583) W/G	材料 不符合(活動組合偶件非金屬製)。	SHANGHAI HEHUI SAFETY PRODUCTS	文暘貿易股份有限公司	化工	650610
234	201541009	204C3008040009	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1031028	自行車用頭盔、BIKE HELMET	額帶強度 不符合(自安裝部位脫落)	Hungfat INTL Packing LTD	領峰國際自行車股份有限公司	化工	650610
235	201551008	205T3502747003	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1031226	普通合板、PLYWOOD	甲醛釋出量平均值要求1.5mg/L以下，檢驗結果1.9mg/L。不符合CNS 1349表4 F3級之規定。	迎豐木業有限公司	聯美林業股份有限公司(155-04)	化工	441239
236	201571006	20703811032004	進口檢驗不合格	高雄分局	1031016	橡皮擦、哆啦A夢-滾輪橡擦 KRT-893885C	筆擦DORAEMON經CNS6856第3.4節&5.6節塑化劑試驗法測試，軟塑膠：白，塑化劑含量為22.15%(DEHP=22.15%)，超過CNS6856規定之0.1%，故評定不合格。	源鑫文具製品廠	瑋穎塑膠股份有限公司	化工	401692
237	201532004	10330300383	市購檢驗不合格	新竹分局	1031125	水晶寶寶	已代為製作訪問紀錄,移請貴轄辦理後續處分事宜	利得玩具公司	世杭企業有限公司	化工	950300
238	201421222	20203046429002	進口檢驗不合格	基隆分局	1031124	玩具咕咕雞、PLASTIC DOLL	玩具咕咕雞(項次1)，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中本體材質軟塑膠：黃(INK)，塑化劑含量為10.73%(DEHP=10.73%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	YIWU COLL. ODD TOY CO.,LTD	比利時商浩衛製藥有限公司台灣分公司	化工	950300
239	201421221	20203136236001	進口檢驗不合格	基隆分局	1031107	麥克風玩具	“麥克風玩具(項次10)”，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中電線材質軟塑膠：黃色，塑化劑含量為8.34%(DBP=0.05%、DEHP=7.80%、DINP=0.49%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	華新玩具廠	桔英有限公司	化工	950300
240	201421220	20203045802000	進口檢驗不合格	基隆分局	1031028	玩具立體貼紙、PUFFY STICKER TOYS	“玩具立體貼紙(項次1)”，經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中塑膠貼紙：本體，塑化劑含量為1.59%(DEHP=1.59%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	ZHEJIANG YALONG STICKER PRINTING CO.,LTD	百成事務用品股份有限公司	化工	391990
241	201421215	20203045740002	進口檢驗不合格	基隆分局	1031106	騎乘機車用防護頭盔(含護目鏡)	衝擊吸收性試驗不符CNS 2396規定。	DONGGUAN JUGUAN SPORTS CO.,LTD	晨越有限公司	化工	650610
242	201421202	20203389162000	進口檢驗不合格	基隆分局	1031028	高感度收銀紙、PAPER ROLL	經檢驗結果(依CNS 15447第7節塗布藥品限制評定)雙酚A大於標準值50 PPM	TECKOR TECHNOLOGY CO.,LTD.	頂尖科技股份有限公司	化工	481690

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
243	201421199	20203030248014	進口檢驗不合格	基隆分局	1031003	螢光手環-15入、15PCS-PACK GLOW BRACELET	螢光手環-15入933384(項次3)造型螢光棒837873(項次10)心型發光造型目眼鏡848260(項次12)，經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中塑膠：透明(含液體)(本體)，塑化劑含量分別為14.30%(DMP=14.30%)、4.63%(DMP=4.63%)、16.37%(DMP=16.37%)均超過CNS4797	TOYS	台灣玩具反斗城貿易股份有限公司	化工	950300

備註：

- 1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場
- 2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正