

【表六】

通報編號：

案件編號：


TOSHIBA 洗脫烘洗衣機到府檢修(召修)訊息

- 一、商品名稱：洗脫烘洗衣機
- 二、廠牌：TOSHIBA 型號： AW-V10SBT
- 三、業者：大同綜合訊電股份有限公司（輸入以及銷售）
- 四、數量：1188 台
- 五、產製期間：2006/03~2008/6
- 六、銷售地點：台灣
- 七、瑕疵情形：洗衣機底部配線，因長期使用有可能導致配線破損。
- 八、詳情描述：該機種目前在日本有發生個案，洗衣機底部配線，因洗衣機運轉使用中的內桶晃動，造成導線牽引作用，長期使用，配線中的銅線如果發生半斷裂情形，有可能導致冒煙等異常情形。
- 九、造成損害： 台灣地區並未發生事故案件
- 十、矯正措施： 使用上述機型的消費者，可利用公司客服專線登記，到府免費健檢及加強配線包覆保護。於大同 3C 網站刊登召修啟事並受理網上召修商品。
- 十一、依據：商品檢驗法第 63 條之 1 消費者保護法第 36 至 38 條 消費者保護法第 10 條
- 十二、產地：泰國
- 十三、業者聯絡方式：
客服專線：0080-052-666
Email：tcpc080@tatung.com

商品外觀圖(照片)



商品相關資訊標示位置圖(照片)



本揭露資訊已經業者大同綜合訊電股份有限公司確認無誤

(業者用印)