






商品外觀圖(照片)



商品相關資訊標示位置圖(照片)

可能受影響的電池組條碼位置

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>6BZLU^^^^^^<br/>6CGFK^^^^^^</p>  | <p>6CGFQ^^^^^^</p>  | <p>6DEMA^^^^^^<br/>6DEMH^^^^^^<br/>6EBVA^^^^^^</p>  |
| <p>6CZMB^^^^^^</p>                  | <p>6DGAL^^^^^^</p>  |   |

註:筆記型電腦、其他配件均不在召回範圍，只有電池組受影響。顧客可藉由電池組標籤條碼之前五碼(如上圖)來做初步識別，並非所有吻合該前五碼之電池都受到影響。顧客可藉由上網查詢以核對是否屬於回收範圍。